


Saldare il filo vicino al trimmer nella posizione indicata in figura



. Saldare il filo della segnalazione 220V nella posizione indicata in figura